

Sigla quadro	Sigla linea	Posa	PVC o Gomma	cond. 2 o 3	Fase	Sez. mm ²	Cond. x fase	Coeff. K ₁ x K ₂	Lungh. (m)	Potenza kW	cos fi	Icc monte (kA)	Corrente Ib (A)	Corrente In (A)	Tensione (V)	Portata Iz (A)	C.d.T. %	Icc fine linea	Verifica Ib<In<Iz	If (A)	Verifica If<1,45Iz
QIGLAV	1	16U	G	3		150	1	1	130	109,0	0,9	15	174,9	250,0	400	287,0	1,8%	5,96	Ok	362,5	Ok
	L1	175		L2	175			L3	175		K ₁	1									
QLAV	3	5	G	3		50	1	0,8	10	74,9	0,9	5,96	120,1	160,0	400	172,8	0,2%	5,30	Ok	232	Ok
QLAV	4	16M	G	3		16	1	0,8	80	17,0	0,9	5,96	27,3	50,0	400	57,6	1,2%	1,50	Ok	72,5	Ok
QLAV	5	16M	G	3		10	1	0,8	80	10,0	0,9	5,96	16,0	32,0	400	44,0	1,2%	1,04	Ok	46,4	Ok
QLAV	6	16M	G	3		4	1	0,8	80	3,0	0,9	5,96	4,8	16,0	400	25,6	0,9%	0,47	Ok	23,2	Ok
QLAV	7	16M	G	3		4	1	0,8	30	5,0	0,9	5,96	8,0	16,0	400	25,6	0,5%	1,11	Ok	23,2	Ok
QLAV	8	16M	G	3		4	1	0,8	40	5,0	0,9	5,96	8,0	16,0	400	25,6	0,7%	0,87	Ok	23,2	Ok
QLAV	9	16M	G	3		4	1	0,8	50	5,0	0,9	5,96	8,0	16,0	400	25,6	0,9%	0,72	Ok	23,2	Ok
QLAV	10	16M	G	3		4	1	0,8	55	2,5	0,9	5,96	4,0	16,0	400	25,6	0,5%	0,66	Ok	23,2	Ok
QLAV	11	16M	G	3		4	1	0,8	45	5,0	0,9	5,96	8,0	16,0	400	25,6	0,8%	0,79	Ok	23,2	Ok
QLAV	12	16M	G	3		4	1	0,8	55	5,0	0,9	5,96	8,0	16,0	400	25,6	1,0%	0,66	Ok	23,2	Ok
QLAV	13	16M	G	3		4	1	0,8	65	5,0	0,9	5,96	8,0	16,0	400	25,6	1,2%	0,57	Ok	23,2	Ok
QLAV	25	12	G	3		2,5	1	0,8	10	6,0	0,9	5,96	9,6	16,0	400	20,8	0,3%	1,78	Ok	23,2	Ok
QLAV	26	16M	G	3		4	1	0,8	85	6,0	0,9	5,96	9,6	16,0	400	25,6	1,8%	0,44	Ok	23,2	Ok
QLAV	27	12	G	2	L1	2,5	1	0,8	10	1,5	0,9	5,96	7,2	16,0	230	24,0	0,5%	1,04	Ok	23,2	Ok
QLAV	28	12	G	2	L2	2,5	1	0,8	10	1,2	0,9	5,96	5,8	16,0	230	24,0	0,4%	1,04	Ok	23,2	Ok
QLAV	29	12	G	2	L3	2,5	1	0,8	10	1,5	0,9	5,96	7,2	16,0	230	24,0	0,5%	1,04	Ok	23,2	Ok
QLAV	37	12	G	2	L1	1,5	1	0,8	10	0,1	0,9	5,96	0,5	10,0	230	17,6	0,1%	0,68	Ok	14,5	Ok
QLAV	38	16M	G	2	L2	2,5	1	0,8	85	0,1	0,9	5,96	0,5	10,0	230	24,0	0,3%	0,15	Ok	14,5	Ok
QLAV	39	12	G	2	L3	1,5	1	0,8	10	0,1	0,9	5,96	0,5	10,0	230	17,6	0,1%	0,68	Ok	14,5	Ok
QLAV	43	16M	G	2	L1	2,5	1	0,8	25	0,3	0,9	5,96	1,4	10,0	230	24,0	0,3%	0,47	Ok	14,5	Ok
QLAV	44	16M	G	3	L2	2,5	1	0,8	50	0,3	0,9	5,96	0,5	10,0	400	20,0	0,1%	0,47	Ok	14,5	Ok
QLAV	45	16M	G	2	L3	2,5	1	0,8	25	0,25	0,9	5,96	1,2	10,0	230	24,0	0,2%	0,47	Ok	14,5	Ok
QLAV	46	16M	G	2	L1	2,5	1	0,8	40	0,25	0,9	5,96	1,2	10,0	230	24,0	0,3%	0,30	Ok	14,5	Ok
QLAV	47	16M	G	2	L2	2,5	1	0,8	70	0,25	0,9	5,96	1,2	10,0	230	24,0				14,5	Ok
QLAV	48	16M	G	2	L3	2,5	1	0,8	80	0,25	0,9	5,96	1,2	10,0	230	24,0				14,5	Ok
QLAV	49	16M	G	2	L1	2,5	1	0,8	50	0,25	0,9	5,96	1,2	10,0	230	24,0				14,5	Ok
	L1	252		L2	248			L3	250		K ₁	1		K _C x K _U	0,7						

