

Sigla quadro	Sigla linea	Posa	PVC o Gomma	cond. 2 o 3	Fase	Sez. mm ²	Cond. x fase	Coeff. K ₁ x K ₂	Lungh. (m)	Potenza kW	cos fi	Icc monte (kA)	Corrente Ib (A)	Corrente In (A)	Tensione (V)	Portata Iz (A)	C.d.T. %	Icc fine linea	Verifica Ib<In<Iz	If (A)	Verifica If<1,45Iz
QIG	2	16U	G	3		50	1	0,72	25	40,7	0,9	15	65,3	100,0	400	108,0	0,3%	8,39	Ok	145	Ok
	L1	65		L2	65			L3	65		K ₁	1									
QSS	3	12	G	3		16	1	0,8	10	19,7	0,9	8,39	31,6	50,0	400	64,0	0,2%	5,51	Ok	72,5	Ok
QSS	4	16M	G	3		25	1	0,72	25	22,0	0,9	8,39	35,3	63,0	400	67,0	0,3%	4,58	Ok	91,35	Ok
QSS	5	16M	G	3		10	1	0,72	20	10,0	0,9	8,39	16,0	32,0	400	39,6	0,3%	3,16	Ok	46,4	Ok
QSS	13	16M	G	3		2,5	1	0,72	85	1,5	0,62	8,39	3,5	4,0	400	18,0	0,7%	0,29	Ok	5,8	Ok
QSS	14	16M	G	3		2,5	1	0,72	85	1,5	0,62	8,39	3,5	4,0	400	18,0	0,7%	0,29	Ok	5,8	Ok
QSS	15	16M	G	3		2,5	1	0,72	85	1,5	0,62	8,39	3,5	4,0	400	18,0	0,7%	0,29	Ok	5,8	Ok
QSS	16	16M	G	3		2,5	1	0,72	75	1,5	0,62	8,39	3,5	4,0	400	18,0	0,6%	0,32	Ok	5,8	Ok
QSS	17	16M	G	3		2,5	1	0,72	75	1,5	0,62	8,39	3,5	4,0	400	18,0	0,6%	0,32	Ok	5,8	Ok
QSS	18	16M	G	3		2,5	1	0,72	75	1,5	0,62	8,39	3,5	4,0	400	18,0	0,6%	0,32	Ok	5,8	Ok
QSS	19	16M	G	3		2,5	1	0,72	85	1,5	0,62	8,39	3,5	4,0	400	18,0	0,7%	0,29	Ok	5,8	Ok
QSS	20	16M	G	3		2,5	1	0,72	25	1,0	0,9	8,39	1,6	10,0	400	18,0	0,1%	0,90	Ok	14,5	Ok
QSS	21	16M	G	3		2,5	1	0,72	30	1,0	0,9	8,39	1,6	10,0	400	18,0	0,2%	0,77	Ok	14,5	Ok
QSS	22	16M	G	3		2,5	1	0,72	35	1,0	0,9	8,39	1,6	10,0	400	18,0	0,2%	0,67	Ok	14,5	Ok
QSS	23	16M	G	3		2,5	1	0,72	40	1,0	0,9	8,39	1,6	10,0	400	18,0	0,2%	0,59	Ok	14,5	Ok
QSS	24	16M	G	2	L1	2,5	1	0,72	25	0,5	0,9	8,39	2,4	10,0	230	21,6	0,4%	0,48	Ok	14,5	Ok
QSS	25	16M	G	2	L2	2,5	1	0,72	30	0,5	0,9	8,39	2,4	10,0	230	21,6	0,5%	0,40	Ok	14,5	Ok
QSS	26	16M	G	2	L3	2,5	1	0,72	35	0,5	0,9	8,39	2,4	10,0	230	21,6	0,6%	0,35	Ok	14,5	Ok
QSS	27	16M	G	2	L1	2,5	1	0,72	40	0,5	0,9	8,39	2,4	10,0	230	21,6	0,7%	0,31	Ok	14,5	Ok
QSS	28	16M	G	2	L2	2,5	1	0,72	110	0,2	0,9	8,39	1,0	10,0	230	21,6	0,8%	0,11	Ok	14,5	Ok
QSS	29	16M	G	2	L3	2,5	1	0,72	110	0,2	0,9	8,39	1,0	10,0	230	21,6	0,8%	0,11	Ok	14,5	Ok
QSS	37	12	G	3		2,5	1	0,8	10	1,5	0,9	8,39	2,4	16,0	400	20,8	0,1%	1,95	Ok	23,2	Ok
QSS	38	12	G	2	L1	2,5	1	0,8	10	1,0	0,9	8,39	4,8	16,0	230	24,0	0,3%	1,10	Ok	23,2	Ok
QSS	39	12	G	2	L2	2,5	1	0,8	10	1,0	0,9	8,39	4,8	16,0	230	24,0	0,3%	1,10	Ok	23,2	Ok
QSS	40	12	G	2	L3	2,5	1	0,8	10	1,0	0,9	8,39	4,8	16,0	230	24,0	0,3%	1,10	Ok	23,2	Ok
QSS	41	12	G	2	L1	2,5	1	0,8	10	1,2	0,9	8,39	5,8	16,0	230	24,0	0,4%	1,10	Ok	23,2	Ok
QSS	42	12	G	2	L2	2,5	1	0,8	10	1,5	0,9	8,39	7,2	16,0	230	24,0	0,5%	1,10	Ok	23,2	Ok
QSS	43	12	G	2	L3	2,5	1	0,8	10	1,5	0,9	8,39	7,2	16,0	230	24,0	0,5%	1,10	Ok	23,2	Ok
QSS	44	12	G	2	L1	1,5	1	0,8	5	0,2	0,9	8,39	1,0	10,0	230	17,6	0,1%	1,29	Ok	14,5	Ok
QSS	45	12	G	2	L2	1,5	1	0,8	5	0,2	0,9	8,39	1,0	10,0	230	17,6	0,1%	1,29	Ok	14,5	Ok
QSS	46	12	G	2	L3	2,5	1	0,8	5	1,6	0,9	8,39	7,7	16,0	230	24,0	0,3%	1,95	Ok	23,2	Ok

Sigla quadro	Sigla linea	Posa	PVC o Gomma	cond. 2 o 3	Fase	Sez. mm ²	Cond. x fase	Coeff. K ₁ x K ₂	Lungh. (m)	Potenza kW	cos fi	Icc monte (kA)	Corrente I _b (A)	Corrente I _n (A)	Tensione (V)	Portata I _z (A)	C.d.T. %	Icc fine linea	Verifica I _b <I _n <I _z	If (A)	Verifica If<1,45I _z
QSS	47	12	G	2	L1	1,5	1	0,8	10	0,5	0,9	8,39	2,4	10,0	230	17,6	0,3%	0,70	Ok	14,5	Ok
QSS	64	16M	G	2	L1	2,5	1	0,72	30	0,2	0,9	8,39	1,0	16,0	230	21,6	0,2%	0,40	Ok	23,2	Ok
QSS	65	16M	G	2	L2	2,5	1	0,72	35	0,2	0,9	8,39	1,0	16,0	230	21,6	0,2%	0,35	Ok	23,2	Ok
QSS	66	16M	G	2	L3	2,5	1	0,72	40	0,2	0,9	8,39	1,0	16,0	230	21,6	0,3%	0,31	Ok	23,2	Ok
QSS	67	16M	G	2	L1	2,5	1	0,72	45	0,2	0,9	8,39	1,0	16,0	230	21,6	0,3%	0,27	Ok	23,2	Ok
QSS	68	16M	G	2	L2	2,5	1	0,72	25	0,2	0,9	8,39	1,0	16,0	230	21,6	0,2%	0,48	Ok	23,2	Ok
QSS	69	16M	G	2	L3	2,5	1	0,72	30	0,2	0,9	8,39	1,0	16,0	230	21,6	0,2%	0,40	Ok	23,2	Ok
QSS	70	16M	G	2	L1	2,5	1	0,72	35	0,2	0,9	8,39	1,0	16,0	230	21,6	0,2%	0,35	Ok	23,2	Ok
QSS	71	16M	G	2	L2	2,5	1	0,72	40	0,2	0,9	8,39	1,0	16,0	230	21,6	0,3%	0,31	Ok	23,2	Ok
QSS	72	16M	G	2	L3	2,5	1	0,72	15	0,2	0,9	8,39	1,0	16,0	230	21,6	0,1%	0,77	Ok	23,2	Ok
QSS	73	16M	G	2	L1	2,5	1	0,72	120	0,3	0,9	8,39	1,4	16,0	230	21,6	1,2%	0,10	Ok	23,2	Ok
QSS	74	16M	G	2	L2	2,5	1	0,72	50	0,3	0,9	8,39	1,4	16,0	230	21,6	0,5%	0,25	Ok	23,2	Ok
QSS	75	16M	G	2	L3	2,5	1	0,72	25	0,2	0,9	8,39	0,7	16,0	230	21,6	0,1%	0,48	Ok	23,2	Ok
	L1	139		L2	137			L3	143		K ₁	1		K _C x K _U	0,65						

Sigla quadro	Sigla linea	Posa	PVC o Gomma	cond. 2 o 3	Fase	Sez. mm ²	Cond. x fase	Coeff. K ₁ x K ₂	Lungh. (m)	Potenza kW	cos fi	Icc monte (kA)	Corrente I _b (A)	Corrente I _n (A)	Tensione (V)	Portata I _z (A)	C.d.T. %	Icc fine linea	Verifica I _b <I _n <I _z	If (A)	Verifica If<1,45I _z
QSS-UPS	86	16M	G	2	L3	1,5	1	0,72	25	0,2	0,9	1,10	1,0	10,0	230	16,6	0,3%	0,24	Ok	14,5	Ok
QSS-UPS	87	16M	G	2	L3	1,5	1	0,72	30	0,2	0,9	1,10	1,0	10,0	230	16,6	0,3%	0,21	Ok	14,5	Ok
QSS-UPS	88	16M	G	2	L3	1,5	1	0,72	35	0,2	0,9	1,10	1,0	10,0	230	16,6	0,4%	0,18	Ok	14,5	Ok
QSS-UPS	89	16M	G	2	L3	1,5	1	0,72	40	0,2	0,9	1,10	1,0	10,0	230	16,6	0,5%	0,16	Ok	14,5	Ok
QSS-UPS	90	16M	G	2	L3	1,5	1	0,72	25	0,2	0,9	1,10	1,0	10,0	230	16,6	0,3%	0,24	Ok	14,5	Ok
QSS-UPS	91	16M	G	2	L3	1,5	1	0,72	30	0,2	0,9	1,10	1,0	10,0	230	16,6	0,3%	0,21	Ok	14,5	Ok
QSS-UPS	92	16M	G	2	L3	1,5	1	0,72	35	0,2	0,9	1,10	1,0	10,0	230	16,6	0,4%	0,18	Ok	14,5	Ok
QSS-UPS	93	16M	G	2	L3	1,5	1	0,72	40	0,2	0,9	1,10	1,0	10,0	230	16,6	0,5%	0,16	Ok	14,5	Ok
QSS-UPS	94	12	G	2	L3	2,5	1	0,8	10	1	0,9	1,10	4,8	16,0	230	24,0	0,3%	0,59	Ok	23,2	Ok
QSS-UPS	95	16M	G	2	L3	1,5	1	0,72	15	0,2	0,9	1,10	1,0	10,0	230	16,6	0,2%	0,35	Ok	14,5	Ok
QSS-UPS	96	12	G	2	L3	1,5	1	0,8	5	0,2	0,9	1,10	1,0	10,0	230	17,6	0,1%	0,64	Ok	14,5	Ok
QSS-UPS	97	12	G	2	L3	1,5	1	0,8	5	0,2	0,9	1,10	1,0	10,0	230	17,6	0,1%	0,64	Ok	14,5	Ok
	L1	0		L2	0		L3		15		K ₁	1		K _C x K _U	0,5						

